



INSTRUCTION MANUAL

AK43

AMMONIA METER

1. SPECIFICATIONS

- **Measuring range:** 0.00 to 5.00 ppm
- **Resolution:** 0.01ppm
- **Accuracy:** $\pm (0.10\text{ppm} + 5\% \text{ of reading})$
- **Adjustment:** 4 points (0, 1, 3, 5 ppm)
- **Sample temperature:** 15 to 35 °C
- **Volume for analysis:** 10mL
- **Light source:** Light emitting diode
- **Wavelength:** 470nm
- **Measuring cell:** Glass cuvette
- **Automatic shutdown:** After 2 minutes
- **Display:** Oled
- **Languages:** English, Spanish, Italian and Portuguese
- **Operating temperature:** 0 to 50 °C
- **Operating humidity:** 10 to 90 %UR (non-condensing)
- **Power:** 9Vdc (1x 9v battery)
- **Dimensions (WxHxD):** 73 x 77 x 40 mm
- **Weight:** 120g (with battery)
- **Method:** Adaptation to the Nessler Method

2. ACCESSORIES

Items included with the AK43 Tester:


- 2 glass cuvettes with lid (Ø18.8 mm x 68mm) AK4551
- 1 flannel cloth
- 1 plastic carrying case
- 1 instruction manual

Items sold separately:

- Liquid reagent for ammonia (50 tests) AK4043
- Verification standard solution kit (0, 3 ppm) AK4205

Before use, verify the instrument carefully. If you detect any abnormalities, contact AKSO.

3. OVERVIEW



4. OPERATING INSTRUCTIONS

MEASUREMENT

Zeroing

- 1) Press the **Power-Measurement** button to turn on the instrument. The display will show ***Insert reference***;
- 2) Rinse the cuvette 3 to 4 times with the water sample that you wish to analyze, to acclimate the cuvette and prevent reading deviations;
- 3) Fill the cuvette with 10mL of your sample monitoring the line indicated on the glass;
- 4) Close cuvette with the lid;
- 5) Clean and dry the cuvette's exterior using the flannel cloth or a soft paper towel to eliminate residue, oil or humidity that may interfere with the measurement;
- 6) Insert the cuvette in the measurement compartment;
- 7) *Measurement alignment: for better precision, insert the cuvette with the volume indicator facing forward;*
- 8) Close the measurement cover over the glass cuvette to prevent interference during reading;
- 9) With the instrument in the VERTICAL position, briefly press the button. The display will show the message ***Analyzing reference***;
- 10) Wait until the screen displays the message ***Insert sample***;

Reading - Ammonia

While **Insert sample** is on the display:

- 11) Open the measurement cover and remove the cuvette from the compartment;
- 12) Remove the lid of the cuvette and add 4 drops of reagent A, followed by 4 drops of reagent B;
- 13) Close the cuvette with its lid;
- 14) Thoroughly agitate to dissolve the reagent into the sample;
- 15) Clean and dry the cuvette's exterior using the flannel cloth or a soft paper towel;
- 16) Insert the cuvette in the measurement compartment;
- 17) For better precision, always insert the cuvette in the same position and close the measurement cover;
- 18) Keep pressing the **Power-Measurement** button until the screen shows a countdown of 210 seconds;
- 19) The display will show the message **Analyzing sample** when end of the countdown followed by the measurement result in ppm;
- 20) To perform the automatic conversion of NH₃-N to NH₃, keep the **Power-Measurement** button pressed until the display shows NH₃ and the result;
- 21) At the end of the measurement, discard the analyzed sample and immediately wash the glass cuvette with water, distilled or deionized.

5. CONFIGURATION

ACCESS AND NAVIGATION

- To access the instrument's configurable parameters menu, with the instrument off, briefly press the **Power-Measuring** button during the start-screen display, hold the **Power-Measuring** button, the display will display **CONFIGS** and options;
- To navigate between parameters that can be configured, briefly press the button;
- To access a parameter, hold down the **Power-Measuring** button;
- To confirm a setting. Hold down the button and the instrument will return to parameter selection;
- To return to a previous level or measurement mode, select **Back**, and hold down the button.

SETTINGS

ADJUSTMENT – measurement adjustment

- **Manual** – adjustment of the reading curve at the points (0, 1, 3, 5 ppm)
Note: You must adjust at all points.
- **Factory Standard** – restore the adjustment of the factory reading curve

LANGUAGE – language selection

PORTUGUESE, ENGLISH, SPANISH and ITALIAN.

6. MAINTENANCE

BATTERY INSTALLATION/REPLACEMENT

When the display displays Dead Battery, replace the battery as described below:

- 1) Switch off the instrument by holding down the **Power-Measuring** button until the display is switched off;
- 2) Remove the base clamping screw at the bottom of the instrument using a *Philips* wrench;
- 3) Undock the base of the meter by pulling it carefully;
- 4) Remove the used battery from the compartment and disconnect it from the clip;
- 5) Connect the new battery in the clip and snap it into the compartment;
- 6) Replace the base of the instrument, observing its correct position;
- 7) Replace the *Philips* screw by tightening it without forcing it.

BATTERY AND ELECTRONICS DISPOSAL



This product contains a battery and electronic components. Do not dispose of them with other common household waste. Please deliver them to the designated collection point as per local guidelines.

Important: Proper disposal of electronics and batteries prevents negative consequences for the environment and, consequently, for human health!

For more information about the service and/or waste disposal location, please contact your municipal government.

ERROR MESSAGES

MESSAGE	CAUSE	SOLUTION
<i>Discharged battery</i>	Battery without charge	Replace the battery
<i>Low battery</i>		
<i>Concentration exceeded</i>	Sample outside the measuring range of the instrument.	Perform a new reading within the measuring range of the instrument.
<i>Inverted samples</i>	Error in the measurement procedure.	Perform a new reading following the measurement procedure.
<i>Damaged sensor</i>	Failure to communicate with the sensor.	Contact Akso Technical Support.

Go to the product page on the Akso website and make sure your manual version is up to date.



This instrument comes with a 2-year* warranty against manufacturing defects and a 6-month* warranty for the sensor/electrode/probe.

*legal warranty included

garantia@akso.com.br



A K S O®
calidad que se mide



MANUAL DE INSTRUCCIONES

AK43

MEDIDOR DE AMONIA

1. ESPECIFICACIONES

- **Rango de medición:** 0.00 a 5.00 ppm
- **Resolución:** 0.01ppm
- **Precisión:** $\pm (0.10\text{ppm} + 5\% \text{ de lectura})$
- **Ajuste:** 4 puntos (0, 1, 3, 5 ppm)
- **Temperatura de la muestra:** 15 a 35 °C
- **Volumen de la muestra:** 10mL
- **Fuente de luz:** Diodo emissor de luz
- **Longitud de la onda:** 470nm
- **Célula de medición:** Cubeta de vidrio
- **Apagado automático:** Después de 2 minutos
- **Pantalla:** Oled
- **Idiomas:** Inglés, Italiano, Español y Portugués
- **Temperatura de Operación:** 0 a 50 °C
- **Humedad de operación:** 10 a 90 %UR (sin condensación)
- **Alimentación:** 9Vdc (1 batería 9V)
- **Dimensiones (LxAxP):** 73 x 77 x 40 mm
- **Peso:** 120g (con batería)
- **Método:** Adaptación al Método de Nessler

2. ACCESORIOS

Ítems que acompañan el AK43 Tester:


- 2 cubetas de vidrio con tapa ($\varnothing 18.8$ mm x 68mm) AK4551
- 1 paño
- 1 estuche de plástico para transporte
- 1 manual de instrucciones

Ítems vendidos separadamente:

- Reactivo líquido para amoníaco (50 testes) AK4043
- Equipo estándar de verificación (0, 300 ppm) AK4205

Antes de utilizar, examine el instrumento con atención. Si detecta alguna anormalidad, contacte a AKSO.

3. PRESENTACIÓN



4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

MEDICIÓN

Reiniciar

- 1) Pulse el botón **Liga-Medição** para encender el instrumento. Aparecerá **Inserir referencia**;
- 2)Lave la cubeta de 3 a 4 veces utilizando la muestra de agua que será analizada para ambientar el recipiente, evitando desvíos de lectura;
- 3)Rellene la cubeta con 10mL de la muestra. Observe la línea indicadora en el cuerpo de la cubeta;
- 4)Cierre la cubeta con su tapa;
- 5)Limpie y seque la parte externa de la cubeta, utilizando un paño o papel toalla suave, para eliminar desperdicios, gorduras y humedad que puedan interferir en la medición;
- 6)Ponga la cubeta en el compartimiento y cierre la tapa de medición;
- 7)*Alineación de medición: para mejor precisión inserte la cubeta con la indicación de volumen para adelante;*
- 8)Cierre la tapa de medición sobre la cubeta de vidrio para evitar injerencias en las lecturas;
- 9)Con el instrumento en posición VERTICAL, presione brevemente el botón, aparecerá en al pantalla el mensaje **Analisando referência**;
- 10) Aguarde la pantalla mostrar el mensaje **Inserir amostra**;

Lectura - Amoníaco

Mientras el mensaje **Inserir amostra** esté en la pantalla:

- 11) Abra la tapa de medición y retire la cubeta del compartimiento;
- 12) Quite la tapa de la cubeta y añada 4 gotas del reactivo A, y enseguida añada 4 gotas del reactivo B;
- 13) Cierre la cubeta con su tapa;
- 14) Sacuda firmemente para disolver el reactivo en la muestra;
- 15) Limpie y seque la pared externa de la cubeta utilizando un paño o papel toalla suave;
- 16) Coloque la cubeta en el compartimiento de medición;
- 17) Para una mejor precisión inserte la cubeta siempre en la misma posición y cierre la tapa de medición;
- 18) Mantenga presionado el botón **Liga-Medição** hasta que inicie una cuenta regresiva de 60 segundos, aguarde hasta que termine la cuenta.
- 19) La pantalla mostrará el mensaje **Analizando amostra** cuando termine el tiempo y enseguida el resultado de la medición en ppm;
- 20) Para realizar la conversión automática de NH3-N para NH3, mantenga el botón **Liga-Medição** pressionado hasta que la pantalla exiba NH3 y el resultado.
- 21) Cuando termine la medición, deseche la muestra analizada y lave inmediatamente la cubeta de vidrio con agua destilada o desionizada.

5. AJUSTES

ACCESO E NAVEGACIÓN

- Para entrar al menú de parámetros configurables del instrumento, con el instrumento apagado, presione brevemente el botón **Liga-Medição** durante la exhibición de la pantalla de inicializar, mantenga presionado el botón, en la pantalla aparecerá **CONFIGS** y las opciones;
- Para navegar entre los parámetros que pueden ser configurados, presione brevemente el botón;
- Para entrar a un parámetro, mantenga apretado el botón **Liga-Medição**;
- Para confirmar una configuración, mantenga apretado el botón y el instrumento volverá a la selección de parámetros;
- Para volver a un nivel anterior o modo de medición seleccione **Voltar**, y mantenga apretado el botón.

CONFIGURACIONES - CONFIGS

AJUSTE – ajuste de medición

- **Manual** – ajuste manual de la curva de lectura en los puntos (0, 100, 300, 500 ppm).
Nota: Necesario realizar el ajuste en todos los puntos.
- **Estándar Fábrica** – restaurar el ajuste de la curva de lectura de fábrica

IDIOMA – selección de idioma **PORTUGUES, ENGLISH** (Inglés) **ITALIANO Y ESPANHOL**

6. MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN/ SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

Cuando la pantalla muestre **Bateria descarregada**, cambie la pila según la descripción a seguir:

- 1) Apague el instrumento manteniendo presionado el botón **Liga-Medião** hasta apagar la pantalla;
- 2) Quite el tornillo de fijación de la base, en la parte inferior del instrumento, usando un destornillador "Philips";
- 3) Desacople la base del medidor, sacándola con cuidado;
- 4) Saque la pila usada del compartimiento y desconéctela del clip;
- 5) Conecte la nueva pila al clip y colóquela en el compartimiento;
- 6) Ponga la base del instrumento otra vez, observando su posición correcta;
- 7) Vuelva a colocar el tornillo Philips, apretándolo sin hacer mucha fuerza.

DESECHO DE BATERÍAS Y ELECTRÓNICOS



Este producto contiene batería y componentes electrónicos. No lo elimine con otros desechos domésticos comunes. Entréguelos en locales propios para recoger este tipo de material. Siga las orientaciones locales.

Importante: el deseche correcto de electrónicos y baterías evita consecuencias negativas para el medio ambiente y, consecuentemente para la salud humana.

Para obtener más informaciones sobre el servicio y/o el local de deseche de residuos, entre en contacto con la Alcaldía de su ciudad.

MENSAJES DE ERROR

MENSAJE	CAUSA	SOLUCIÓN
Batería descargada	Pila 9V sin carga.	Cambie la pila.
Concentración excedida	Muestra fuera del rango de medición del instrumento	Realizar una nueva lectura dentro del rango de medición del instrumento
Muestras invertidas	Error en el procedimiento de medición	Realizar una nueva lectura siguiendo el procedimiento de medición
Sensor dañado	Falla en la comunicación con el sensor.	Contacte al soporte técnico de Akso.

Acceda a la página del producto en el sitio de AKSO y verifique si la versión de su manual está actualizada.



Este instrumento tiene una garantía de 2 años* contra defectos de fabricación y una garantía de 6 meses* para el sensor/electrodo/sonda.

*ya incluye la garantía legal

garantia@akso.com.br



AKSO[®]
qualidade que se mede



MANUAL DE INSTRUÇÕES

AK43

MEDIDOR DE AMÔNIA

1. ESPECIFICAÇÕES

- **Faixa de medição:** 0.00 a 5.00 ppm
- **Resolução:** 0.01ppm
- **Exatidão:** $\pm (0.10\text{ppm} + 5\% \text{ da leitura})$
- **Ajuste:** 4 pontos (0, 1, 3, 5 ppm)
- **Temperatura da amostra:** 15 a 35 °C
- **Volume para analise:** 10mL
- **Fonte de luz:** Diodo emissor de luz
- **Comprimento de onda:** 470nm
- **Célula de medição:** Cubeta de vidro
- **Desligamento automático:** Após 2 minutos
- **Display:** Oled
- **Idiomas:** Inglês, Espanhol, Italiano e Português
- **Temperatura de Operação:** 0 a 50 °C
- **Umidade de operação:** 10 a 90 %UR (sem condensação)
- **Alimentação:** 9Vdc (1 bateria 9V)
- **Dimensões (LxAxP):** 73 x 77 x 40 mm
- **Peso:** 120g (com bateria)
- **Método:** Adaptação ao Método de Nessler

2. ACESSÓRIOS

Itens que acompanham o AK43 Tester:


- 2 cubetas de vidro com tampa ($\varnothing 18.8$ mm x 68mm) AK4551
- 1 flanela
- 1 estojo plástico para transporte
- 1 manual de instruções

Itens vendidos separadamente:

- Reagente líquido para amônia (50 testes) AK4043
- Kit solução padrão de verificação (0, 300 ppm) AK4205

Antes de utilizar, examine o instrumento com atenção.
Caso detecte alguma anormalidade, contate a AKSO.

3. APRESENTAÇÃO



4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

MEDIÇÃO

Zeramento

- 1) Pressione o botão **Liga-Medição** para ligar o instrumento. Aparecerá *Inserir referencia*;
- 2) Lave a cubeta de 3 a 4 vezes utilizando a amostra de água que será analisada para ambientar o recipiente, evitando desvios de leitura;
- 3) Preencha a cubeta com 10mL da amostra. Observe a linha indicativa no corpo da cubeta;
- 4) Feche a cubeta com sua tampa;
- 5) Limpe e seque a parede externa da cubeta, utilizando uma flanela ou papel toalha macia, para eliminar resíduos, gorduras e umidade que possam interferir na medição;
- 6) Insira a cubeta no compartimento de medição do instrumento;
- 7) *Alinhamento de medição: para uma melhor precisão insira a cubeta com a indicação de volume para frente;*
- 8) Feche a tampa de medição sobre a cubeta de vidro para evitar interferência nas leituras;
- 9) Com o instrumento na posição VERTICAL, pressione brevemente o botão, aparecerá no visor a mensagem **Analisando referencia**;
- 10) Aguarde o visor exibir a mensagem **Inserir amostra**;

Leitura - Amônia

Enquanto **Inserir amostra** estiver no visor:

- 11) Abra a tampa de medição e retire a cubeta do compartimento;
- 12) Remova a tampa da cubeta e adicione 4 gotas do reagente A e, em seguida, adicione 4 gotas do reagente B;
- 13) Feche a cubeta com sua tampa;
- 14) Agite firmemente para dissolver o reagente na amostra;
- 15) Limpe e seque a parede externa da cubeta utilizando uma flanela ou papel toalha macio;
- 16) Insira a cubeta no compartimento de medição;
- 17) Para uma melhor precisão insira a cubeta sempre na mesma posição e feche a tampa de medição;
- 18) Mantenha pressionado o botão **Liga-Medição** até que inicie uma contagem regressiva de 210 segundos, aguarde o término da contagem.
- 19) O visor exibirá a mensagem **Analizando amostra** ao término da contagem seguido do resultado da medição em ppm;
- 20) Para realizar a conversão automática de NH3-N para NH3, mantenha o botão **Liga-Medição** pressionado até que o visor exiba NH3 e o resultado.
- 21) Ao término da medição, descarte a amostra analisada e lave imediatamente a cubeta de vidro com água destilada ou deionizada.

5. CONFIGURAÇÃO

ACESSO E NAVEGAÇÃO

- Para acessar o menu de parâmetros configuráveis do instrumento, com o instrumento desligado, pressione brevemente o botão **Liga-Medição** durante a exibição da tela de inicialização, mantenha pressionado o botão **Liga-Medição**, o visor exibirá **CONFIGS** e as opções;
- Para navegar entre os parâmetros que podem ser configurados, pressione brevemente o botão;
- Para acessar um parâmetro, mantenha pressionado o botão **Liga-Medição**;
- Para confirmar uma configuração, mantenha pressionado o botão o instrumento retornará à seleção de parâmetros;
- Para retornar a um nível anterior ou modo de medição selecione **Voltar**, e mantenha pressionado o botão.

CONFIGURAÇÕES - CONFIGS

AJUSTE – ajuste de medição

- **Manual** – ajuste manual da curva de leitura nos pontos (0, 1, 3, 5 ppm).
Nota: *Necessário realizar o ajuste em todos os pontos.*
- **Padrão Fabrica** – restaurar o ajuste da curva de leitura de fábrica

IDIOMA – seleção de idioma

PORTUGUES, ENGLISH (Inglês), **ESPAÑOL** (espanhol) e **ITALIANO**.

6. MANUTENÇÃO

INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Quando o visor exibir **Bateria descarregada**, substitua a bateria conforme descrição a seguir:

- 1) Desligue o instrumento, mantendo pressionado o botão **Liga-Medição** até apagar o visor;
- 2) Remova o parafuso de fixação da base, na parte inferior do instrumento, usando uma chave “Philips”;
- 3) Desencaixe a base do medidor, puxando-a com cuidado;
- 4) Retire a bateria usada do compartimento e desconecte-a do clip;
- 5) Conecte a bateria nova no clip e encaixe-a no compartimento;
- 6) Recoloque a base do instrumento, observando sua posição correta;
- 7) Recoloque o parafuso Philips, apertando-o sem forçar.

DESCARTE DE BATERIAS E ELETRÔNICOS



Este produto contém bateria e componentes eletrônicos. Não os elimine com outros resíduos domésticos comuns. Entregue-os no ponto de coleta apropriado conforme orientações locais.

Importante: o descarte correto de eletrônicos e baterias evita consequências negativas para o meio ambiente e, consequentemente, para a saúde humana!

Para obter maiores informações sobre o serviço e/ou local de descarte de resíduos, entre em contato com a prefeitura de seu município.

MENSAGENS DE ERRO

MENSAGEM	CAUSA	SOLUÇÃO
Bateria descarregada	Pilha 9V sem carga.	Substitua a pilha.
Concentração excedida	A amostra inserida está fora da faixa de medição do instrumento.	Efetue uma nova medição com uma amostra dentro da faixa de medição do instrumento.
Amostras invertidas	Erro no procedimento de medição.	Efetue uma nova medição seguindo os procedimentos adequados descritos neste manual.
Sensor danificado	Falha na comunicação com o sensor.	Contate o suporte técnico Akso.

Acesse a página do produto no site da Akso e verifique se a versão do seu manual está atualizada.



Este instrumento possui 2 anos* de garantia contra defeitos de fabricação e 6 meses* para o sensor/eletrodo/sonda.

*Já abrange a garantia legal

garantia@akso.com.br





AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS
www.akso.com.br * vendas@akso.com.br
(51) 3406 1717

Made in Brazil



Go to the product page on the Akso website and check if your manual version is up to date.